

# DC - Servoregler für Encoder - Rückführung


## Régulateur pour DC - Servo pour Encoder

### DC - Servo-controller for Encoder-Feedback

DC 1 QCE

.. 2kW

18 .. 160V<sub>DC</sub>



- Drehzahlregelung von DC-Motoren mit Encoder (15 Volt - Line - Driver / OC)
- Europaformat mit Stecker
- 1 Quadrantenbetrieb mit PWM-Endstufe
- Direkte DC-Speisung, von 18 bis 160V
- Régulateur de vitesse pour moteurs DC avec encoder (15V - Line - Driver / OC)
- Format Européen avec fiche
- Service 1-quadrant par ampli - PWM
- Alimentation directe DC, de 18 à 160V
- Speed-control of DC-motors with encoder (15 Volt - Line - Driver / OC)
- Europe-size with plugs
- 1-quadrant operation by PWM-amplifier
- Direct DC-supply, between 18 and 160V

Typ	Type	Type	DC1QC..	30/4 (2)	60/4	60/8	60/15	120/8	120/12
Leistung	Puissance	Power	P <sub>max</sub> W	160	320	640	1200	1280	1920
Anschluss	Alimentation	Supply	U <sub>DC</sub> V	18 .. 40		18 .. 80		60 .. 160	
Ausgangsspannung	Tension sortie	Output voltage	U <sub>A</sub> V				0% .. 99% U <sub>DC</sub>		
Ausgangsdauerstrom	Courant sortie	Output current	I <sub>A</sub> A	4 (2)	4	8	15	8	12
Verlustleistung	Puissance de perte	Heat loss	P <sub>V ca</sub> W	5	10	20	40	20	40
Kühlung	Refroidissement	Cooling	-				Konvektion / convection		
Gewicht	Poids	Weight	m kg	0.20	0.35	0.35	1.2	0.35	1.2
Bauform	Modèle	Model	-	NK	KB	KB	KK	KB	KK

Weitere Typen auf Anfrage / Autres types sur demande / Further types on request ( DC 2Q C , DI 4Q C , MD 4Q C )

Technische Daten	Données techniques	Characteristics
Wirkungsgrad	Rendement	Efficiency
Drehzahlbereich	Plage de vitesse	Range of velocity
Regelbereich	Plage de réglage	Control range
Taktfrequenz	Fréquence à découpage	Chopper frequency
Linearität	Linéarité	Linearity
Symmetrie	Symétrie	Symmetry
Sollwert	Valeur de consigne	Rated value
Sollwertintegrator	Intégration de la valeur cons.	Ramp
Maximaldrehzahl	Limitation de vitesse	Speed limit
Stromgrenze	Limitation du courant	Current limit
Weitere Einstellung.	Autres variables	Further adjustments
LED - Anzeigen	Indications LED	LED Indications
Temperaturbereich	Gamme de température	Temp. range
Schutzart	Protection	Protection
<b>Zubehör:</b>	<b>Accessoires:</b>	<b>Accessory:</b>
19" Einbaurack, Stecksockel SKE1/1 (mit Gleichrichter SKGC) für Einzelmontage, Speiseeinheiten, Lüftermodul, Potentiometer, Peripherieschaltungen	Tiroir 19", socle avec bornes SKE1/1 (avec redresseur SKGC) pour installation individuelle, alimentations, ventilateur, potentiomètre, circuits périphériques	19"-rack, socket terminal SKE1/1 (with rectifier SKGC) for single drive, power-supplies, fan-unit, potentiometer, peripheral circuits
<b>Optionen:</b>	<b>Variantes:</b>	<b>Options:</b>
Frontplatte, Steck - Klemmenanschlüsse DC1QCEK..(IA ≤ 12A), Drehzahlmonitor	Panneau frontal, bornes DC1QCEK.. (IA max. 12A), moniteur de vitesse	Front panel, terminals DC1QCEK.. (IA max. 12A), speed-monitor
<b>Beschreibung:</b>	<b>Description:</b>	<b>Description:</b>
Das leistungsfähige und äusserst kompakte 1-Quadranten-Regelgerät treibt DC-Motoren in einer Drehrichtung. Dank hoher Taktfrequenz ist der Regler sehr reaktionsschnell.	Le régulateur capable et compact extrêmement sert à entraîner des moteurs DC dans une sens de rotation. Grâce à sa fréquence à découpage très haute, le régulateur a une grande réactivité.	The powerful and very compact servo-controller is capable of driving DC-motors in one direction. In consequence of his high chopper frequency, the controller gives fast and smooth reaction.
Standardmäßig sind integriert:	L'exécution standard comprend:	Including as standard:
- Elektronikspeisung direkt ab DC-Versorgung	- L'alimentation électrique directement	- Electronic supply direct from DC-power
- Sollwertintegrator	- Intégrateur de valeur de consigne	- Ramp-generator
- Drehzahl- od. Drehmomentregelung	- Réglage de la vitesse ou du couple du moteur	- Speed control or torque control
- Imax mit Steuerspannung einstellbar	- Limit. du Imax par tension externe possible	- Current limit set by external voltage
<b>Einsatz:</b>	<b>Applications:</b>	<b>Applications:</b>
Handling, Transport, Automatisierung, NC/CNC, Robotik	Dispositifs de handling, convoyage, automatisation NC/CNC, robotique	Handling, transport systems, automation, NC/CNC, robot technology
Technische Änderungen vorbehalten	Sous réserve de changements techniques	Subject to alteration

# Anschluss - Schema


## Schéma de raccordement

### Connection diagram


A) Grundschaltung:  
Sollwert ab Potentiometer

Schéma de base:  
Valeur de consigne par potentiomètre


Basic circuit:  
Potentiometer control




- B)
- Fremdsollwert unipolar oder bipolar
  - Commande séparée unipolaire ou bipolaire
  - Remote control unipolar or bipolar




- C)
- Differenzeingang für Fremdsollwert
  - Entrée différence pour commande
  - Difference input for remote control



- D)
- Anschluss an SPS
  - Connexion d'une SPS
  - Connection to a PLC



- E)
- Ansteuern eines Drehzahlfehler - Relais
  - Commander un relais d'erreur de vitesse
  - Driving a speed-error - relay



#### Signalpegel Niveaux des lignes Signal levels

Signal	Pin Nr.	log. 0	log. 1	
Run	4	0 .. 3 V	10 .. 40 V	
Δn / Ready	26	0 .. 2 V	15 .. 30 V (U <sub>ext</sub> ≥ 15V)	I <sub>sink</sub> ≤ 50 mA
Enc A ETW15 (ETW5)	16	0 .. +2 V (0 .. +0.8V)	+12 .. +50 V (2.5 .. 15.0V)	
U1(+)	10	0 ... +10V (max. +15V)	10 V ⇒ 100%	
U2 (-)	12	0 ... +10V (max. +15V)	10 V ⇒ 100%	
I <sub>A max</sub>	18	0 ... +10V (max. +15V)	10 V ⇒ 100%	
+10V (-15V)	20	max. 75mA	+10V (Z <sub>2</sub> =3k9) -15V (Z <sub>2</sub> =0R)	
+15V	8	max. 75mA	+15V (Z <sub>1</sub> =0R)	



**Achtung** Gefährliche Spannung am Gerät, wenn U<sub>DC</sub> angeschlossen !  
Temperatur des Kühlkörpers bis 90°C !  
Gerät nie unter Spannung einstecken oder ausziehen !


**Attention** Tension dangereuse sur l'appareil si la tension U<sub>DC</sub> est branchée !  
La température du corps de refroidissement peut atteindre jusqu'à 90°C !  
Ne jamais connecter ou déconnecter sous tension !

**Caution** Dangerous voltage on unit when U<sub>DC</sub> connected !  
Temperature of the heat sink up to 90°C !  
Never plug or unplug the controller if voltage is applied !

## Blockschema

## Schéma bloc



## Block diagram




## Bauteilanordnung

## Implantation des composants

## Layout



Pos.	Funktion	Fonction	Function	Setting (Factory)
J2	Polarität U2 - Sollwert	Polarité de U2	Polarity of U2	1-2 off 2-3 U2 negativ 3-4 U2 positiv
J6	Invertierung Polarität "Ready-Ausgang"	Inverser de la polarité du sortie "Ready"	Invert of polarity of "Ready" output	open 1-2 installed
F1	Schmelz - Sicherung	Fusible	Fuse	DC1QCE.../ 2..4 10AF DC1QCE.../ 8..15 20AF
RI	Anker - Nenn - Strom	Courant nominal d'induit	Nominal armature current	open I <sub>Amax</sub> =50% I <sub>A</sub> R <sub>Original</sub> I <sub>Amax</sub> =100% I <sub>A</sub>
RU	Überstrom	Courant de crête	Peak current	220k $\hat{t} = 2 \times I_{Amax}; 2s$ open $\hat{t} = 1.5 \times I_{Amax}; 3s$
RR	Pull up - Widerstand (KI. 26)	Pull up résistor (borne 26)	Pull-up resistor (pin 26)	1kΩ
CA	Beschleunigungszeit (Integrationszeit)	Temps d'accélération	Acceleration time	47nF T <sub>int</sub> = 40ms .. 1,6s
Z1	Konfiguration Pin 8	Configuration borne 8	Configuration pin 8	0Ω +15V
Z2,Z3	Konfiguration Pin 20	Configuration borne 20	Configuration pin 20	Z2=∞; Z3=3K9 +10V (10k Pot)



## 1. Montage und Anschluss

- Anschluss gemäss Schema.
- Sollwert-, Steuer- und Encoder - Leitungen abschirmen. Schirm mit Pin 14 verbinden.
- Motorkabel-Abschirmung mit Pin 32 verbinden.
- Auf genügend Lüftung achten.

## 2. Vorbereitung

- Kontrolle der Speise-, Geräte-, Motor- und Encoderdaten.
- Durch entfernen von RI kann der Gerätenennstrom halbiert werden.

## 3. Einschalten

- Sollwertpotentiometer bzw. Sollwertspannung auf Minimum stellen.
- Ankerstrom an P6 ( $I_{Amax}$ ) auf Minimum stellen (linker Anschlag).
- Speisung einschalten. **Vorsicht:** Bauteile auf Print nicht berühren!
- Steuerkontakt (**Run**) schliessen und Drehzahl - Sollwert erhöhen.
- Ankerstrom erhöhen (P6).

## 4. Einstellen

- Ankerstrom bei belastetem Motor mit DC-Ampèremeter messen und mit P6 ( $I_{Amax}$ ) auf Nennwert des Motors einstellen.
- Drehzahl bei  $U_{in} = 0V$  an P3 ( $n_{offs}$ ) abgleichen.
- Maximale Drehzahl bei max. Sollwert an P1 ( $n_{max}$ ) einstellen (max. Regelbereich nicht überschreiten, gelbe LED leuchtet).
- Die gewünschte Hochlaufzeit (und Tieflaufzeit) an P2 ( $t_{int}$ ) einstellen.
- Regleroptimierung an P4 ( $X_P$ ) nach Bedarf.

## 5. LED - Anzeigen:

- H1 grün:  $\pm 15V$ , Gerätespeisung ist OK.
- H2 gelb:  $\Delta n$ , Regelfehler! Motor in Stromgrenze.
- H3 rot: Inh, Regler ist gesperrt!

## 1. Montage et raccordement

- Raccordement selon schéma.
- Les lignes de la valeur nominale, de déblocage et d'encoder sont à blindier. Connecter le blindage au contact 14.
- Le blindage de la ligne du moteur est à connecter au contact 32.
- Faire attention à ventilation suffisante.

## 2. Préparation

- Contrôle des données d'alimentation, d'appareil, du moteur et encoder.
- Par enlèvement de RI , le courant nominal d'appareil peut diminué sur sa moitié.

## 3. Mise en circuit

- Mettre la valeur de consigne sur minimum.
- Mettre le courant d'induit sur minimum, P6 ( $I_{Amax}$ ) (sur arrêt gauche).
- Enclencher l'alimentation. **Attention:** Ne toucher pas les éléments sur la carte!
- Fermer le contact de déblocage (**Run**) et augmenter la valeur de consigne.
- Augmenter le courant d'induit (P6).

## 4. Réglage

- Charger le moteur, mesurer le courant d'induit avec un ampèremètre DC et lui ajuster par P6 ( $I_{Amax}$ ) à la valeur nominale.
- Régler la vitesse avec  $U_{in} = 0V$  par P3 ( $n_{offs}$ ).
- Régler la vitesse max. par P1 ( $n_{max}$ ) (ne pas dépasser la limite de réglage, voir LED jaune).
- Ajuster les temps d'accélération (et de freinage) à choix par P2 ( $T_{int}$ ).
- Mettre la régulation sur l'optimum par P4 ( $X_P$ ), si nécessaire.

## 5. LED-indications

- H1 verte:  $\pm 15V$ , alimentation en ordre.
- H2 jaune:  $\Delta n$ , erreur de réglage! Courant de moteur à sa limite.
- H3 rouge: Inh, le régulateur est bloqué!

## 1. Mounting and installation

- Connections according to diagram.
- Wiring of speed reference, run contact and encoder should be screened. Connect screen to Pin 14.
- Connect screen of motor line to pin 32.
- Mount the controller for best air-flow.

## 2. Preparation

- Check the data of supply, controller, motor and encoder.
- Removal of RI will reduce the nominal controllercurrent to the half.

## 3. Starting

- Set speed reference to minimum.
- Set armature current to minimum, P6 ( $I_{Amax}$ ) (to left hand stop).
- Switch-on supply. **Attention:** Do not touch electric components on board!
- Switch-on Run-contact and increase speed reference.
- Increase armature current (P6).

## 4. Adjusting

- Measure armature current with a DC-ampmeter at loaded motor and set nominal current on P6 ( $I_{Amax}$ ).
- Set motorspeed at  $U_{in} = 0V$  on P3 ( $n_{offs}$ ).
- Set speed limit on P1 ( $n_{max}$ ) (do not exceed control range, look to yellow LED).
- Set ramp up (and down) time on P2 ( $t_{int}$ ) as required.
- Set stability of speed regulation on P4 ( $X_P$ ) if necessary.

## 5. LED indications

- H1 green:  $\pm 15V$ , internal supply correct.
- H2 yellow:  $\Delta n$ , error of regulation! Motor at current limit.
- H3 red: Inh, controller in inhibit mode!